Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1 -TQ,*** con chapa N° ***HFZ 308,*** Chassis ***KMJWA37KBKU021423,*** correspondiente a la Orden de Trabajo **N° 216 / 2024** de fecha ***19/08/2024***, que se detalla a continuación:

• Mano de Obra	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Aceite de Motor	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Filtro de Aceite	Por kilometraje cumplido
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Cambio de juego Pastilla freno delantero	Por desgaste de uso normal
• Rectificación de freno ambos lados	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Cambio de Precap	Por desgaste de uso normal
• Cambio Filtro a/c Habitáculo	Por desgaste de uso normal
• Cambio focos de 1 filamento	Por foco quemados

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor