Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO REALIZADO

VERSIÓN: 01

Informe Técnico N° 116

Vehículo: MITSUBISHI TRITON Chapa: EAJ 554
Proveedor: GILCOPAR S.R.L
Orden de Servicio para Mantenimiento o Reparación N°: 116/2022
Fecha de Entrada al taller: 10/06/2022
Fecha de Salida del taller: 10/06/2022
Hora/s o día/s en el taller:

Servicio de Mantenimiento:

- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
- MANO DE OBRA POR HORA

Reparación:

Certifico que los servicios de Mantenimiento/s o Reparación/es antes descripto/s, ha/n sido realizado/s en tiempo y forma.

Observaciones:

V° B°
Jefe/a del Dpto. de Transporte

Técnico/a Mecánico/a MDS

Juan Carlos Coronel
Técnico Mecánico
Dpto. de Transporte - MDS