218

Garden

Asunción, 08 de agosto 2025.

INFORME TÉCNICO

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Presente

A continuación, detallamos los trabajos realizados en nuestro taller al vehículo, SPORTAGE EX 2.0, BLANCO, CHAPA Nº BUG 987.

Descripción

Ítem.	Descripción	Cantidad
279	Cambio de Batería 12V.75AH – Camioneta Kia Sportage Año 2015	1
295	Mano de Obra por Reparación de Parte Eléctrica por hora (Correspondiente a los ítems 231 al 294)	1

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TRANSPORTE REPÚBLICA DEL PARAGUAY DIRECCIÓN MANZAS

Edgar Torales
Director
Dirección de Transporte
RECIBÍ CONFORME

Ing. Néstor Amarilla
Gerente de Servicios
Garden Automotores S.A.

Garden KIA GRUPO SERVICE