INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL- SENACSA

N° de O.T: 10/ 2.024 Orden del Vehículo: 255

Marca- Modelo: Toyota Hilux Chapa: BUS 399

Fecha: 28/02/2.024

Por el presente informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyos datos están referidos en este informe:

- Servicio de preparación y separación de área de pintura.
- Servicio de lijado y limpieza del área a pintar.
- Servicio de confección y elaboración del logo de SENACSA.
- Servicio de pintura.

WILCAR S.A.
Comercio y Servicios

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller