ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veinte tres días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinte, se procede a la recepción de Servicio de reparación de:

EQUIPO: Superpulsator 1

Ubicación: Degremont 1

Solicitado por la Unidad de Mantenimiento Electromecánico dependiente de la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **ORDEN DE TRABAJO N°45/2020.**

Dichos trabajos fueron realizados por la Firma **Hidráulica Paraguaya SA** de acuerdo al **CONTRATO N° 26/2020, LPN Nro 36/2019 – ID 371657 – "Mantenimiento y Reparacion de Electrobombas y Equipos electromecánicos del Sistema de Gran Asunción" – En la modalidad de Contrato Abierto- Plurianual**

Lic. Sandra E. Pagliaro de Báez
Tecnóloga de Producción
Gte. de Operaciones Gran Asunción
essap sa

Ing. José Duré Rabito
U.T.E
essap