GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

57

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: AABJ392
CHASIS: MPATFS85JKT002148
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12653

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 58 - LOTE Nº 3
		CRIA. Nº 22 BARRIO CAPITAN ROA.CNEL. OVIEDO
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
4	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
5	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

58

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABJ392
CHASIS:	MPATFS85JKT002148
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12653

3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

ACLARACION:.....