GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

62

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: EAG878
CHASIS: MPATFS85HCT105470
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12589

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 93 - LOTE Nº 3
		CÑIA. MBURICA RETA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.34 SERVO FRENO
3	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
4	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	3.3 INDUCIDO DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.4 JGO. DE CARBONES

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

63

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG878
CHASIS:	MPATFS85HCT105470
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12589

1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.7 FARO TRASERO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2 T.O.

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

66

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU D-MAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG878
CHASIS:	MPATFS85HCT105470
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12590

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 93 - LOTE Nº 3
		CÑIA. MBURICA RETA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.35 SOPORTE DE CAJA
3	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	11.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
3	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2 1 0