15

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	17/05/2022
CHAPA:	AADD031
CHASIS:	MPATFS85JLT001012
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14938

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 03 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.34 SERVO FRENO
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.35 SENSOR MAP
4	UNIDAD	5.36 BUJ?AS INCANDECENTES
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

16

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	17/05/2022
CHAPA:	AADD031
CHASIS:	MPATFS85JLT001012
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14938

1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
2	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

18

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 16/05/2022
CHAPA: AADD031
CHASIS: MPATFS85JLT001012
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 14938

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 03 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ASUNCION
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.34 SERVO FRENO
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.35 SENSOR MAP
4	UNIDAD	5.36 BUJ?AS INCANDECENTES
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

19

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	16/05/2022
CHAPA:	AADD031
CHASIS:	MPATFS85JLT001012
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14938

1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
2	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

20

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0014938

Fecha de Emisión: ASUNCION, 16 DE MAYO DE 2022

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PI RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA AADD031 - CHASIS MPATFS85JLT001012		
	CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 03 - LOTE Nº 7		
	DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES ASUNCION		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	135.863	135.863
2	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO	366.893	733.786
2	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.	145.104	290.208
4	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS	126.763	507.052
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	38.743	77.486
1	1.34 SERVO FRENO	540.161	540.161
6	1.40 MANO DE OBRA	44.608	267.648
2	2.1 AMORTIGUADORES	225.995	451.990
2	2.2 ROTULAS INFERIORES	188.315	376.630
2	2.3 ROTULAS SUPERIORES	186.214	372.428
4	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	52.692	210.768
4	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.	52.692	210.768
2	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	166.265	332.530
2	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	152.765	305.530
2	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA	40.805	81.610
8	2.36 MANO DE OBRA	44.608	356.864
1	5.35 SENSOR MAP	206.712	206.712
4	5.36 BUJ?AS INCANDECENTES	46.531	186.124
1	5.39 MANO DE OBRA	44.608	44.608
1	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR	71.174	71.174
1	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR	197.471	197.471
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	85.036	85.036
1	6.31 FILTRO DE AIRE	79.799	79.799
2	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	85.960	171.920
	Subtotal		6.294.166
	Total a Pagar (Gs./US$): GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS		6.294.166

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Actividad 05

ACTIVIDAD 05 TESORERIA

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 13.001 - 15.000 - 10/2021

ORIGINAL: CLIENTE