ING. JULIO C. GOMEZ R.
Delfin Chamorro 962 c/ Colón. Edif. Peninsula I - Of - 302 B
Fonofax 481-615 email: gomezrodriguezjulio@gmail.com

INFORME TÉCNICO	
Cliente: Vicepresidencia de la República del Paraguay	**O.C. Institucional N° 113/21**
Obra: Mantenimiento del Edificio	**Fecha de terminación: 22 - 12 - 2021**

TRABAJOS REALIZADOS

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	Pintura elástica para exterior anti-moho e impermeable para la fachada, reparar revoque desprendidos, balaustre y otros	m²	570
4	Retirar pintura existente y Pintar abertura de madera exterior e interior (fachada) PB y 2do. Piso	m²	270
5	Demolición de piso y contra piso 35 m2 , azulejos existentes en la cocina 65 m2, con retiro de escombros	m²	8
6	Demolición de mampostería para: a) dos ventanas de 0,50 x 1,20; B) una puerta de 0.70 x 1,80, c) para ampliar cocina 3.00 x 2,40 mts. Retiro de marco de 0.80 x 2.10 mts., cerrar abertura de 0.90 x 2.10, revocar parte afectada de puerta y mocheta	gl	1
9	Provisión y colocación de pisos cerámico PI5 en cocina	m²	35

Julio C. Gómez R.
Ingeniero Civil

Ing. Julio C. Gómez
Contratista

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Vicepresidencia de la Rep. del Paraguay

Arq. FRANCISCO A. MARTINEZ D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICEPRESIDENCIA DE LA RCA.