221

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Boquerón N° 2082 c/ Benito Juárez Teléfono: 041-429 – 0961-555 589 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00660**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA:	15/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - ACAHAY	TEL:	605438
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	13003-00-11-2506

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación s/o reposición de guías
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW	DEPTO. DE IDENTIFICACIONES ACAHAY	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

221

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández

VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO IN-HOUSE

Rosario Nº 1 580 c/ Barrio Lobos

Teléfono: 041 430 – 0961 995 301

Web: info@computenew.com.py

computenewyasociados@hotmail.com

www.computenew.com.py

LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6

INFORME TÉCNICO

N° 00661

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA:	15/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - PILAR	TEL:	805418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Yboreo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		S.Nº:	[illegible]

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guías
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios y/o la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
COMPU NEW & ASOCIADOS	DIRECCIÓN IDENTIFICACIONES ADQ. PILAR	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

COMPU NEW & ASOCIADOS

De Antonio R. Fernández
VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL
Rosario Nº 1202 c/ Dante Ashar
Teléfono: 641.401 – 0961.955.347
Mail: info@compunew.com.py
compuneweasociados@hotmail.com
www.compunew.com.py
LUQUE - PARAGUAY

RUC: 753733-6
INFORME TÉCNICO
N° 00662

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	15/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - PILAR	TEL:	605418
DIRECCION:	Avda. Dr. Guido Boggiani c/ R. L 2 Ytorora		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2509

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reparación de varillas
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guías
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI
	DPTO. DE IDENTIFICACIONES PILAR Y ÑEMBY	Miriam C. Añasco Comisario NGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TÉCNICO EN GENERAL Empresa N° 2002 c/ Venta Autor. Teléfono: 021 [illegible] – 0961 [illegible] Mail: info@computnew.com.py computnewassociados@hotmail.com www.computnew.com.py CIUDAD - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00663**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	15/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - TESORERIA - SEDE CENTRAL	TEL:	606438
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani c/ R.I. 2 Yitorara		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-4524

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guías
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Miriam C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón N° 1501 e/ Benito Lubo Teléfono: 661 429 - 0981 999 007 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00664**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	25/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - SAN PEDRO ICUAMANDYYU	TEL:	609-418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Tomaho		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12103-02-11-2549

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guías
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios Prestados y la instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DEPTO. DE IDENTIFICACIONES A.C. Y SGBI	Miriam C. Añasco Comisario MGAP Jefa de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI