FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°58/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/260/2020**
EXP D.A.F. N°: 20000046853E	**NOTA N°: -**
FECHA: 25 JUN. 2020	**MOVIL N°:72 - EAH 413**
MARCA: ISUZU	**DEPENDENCIA: ADMINISTRACION DE ADUANA MARISCAL ESTIGARRIBIA**

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

REPARACION DE SUSPENSION TRASERA
REPARACION DE MOTOR
REPARACION DE DIRECCION
REPARACION DE FRENOS
REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA

OBSERVACION:

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONFORMIDAD:

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 567 836 / 0981 544 254	Lic. Juan C. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	**Andrés Giorello Taller - DNA**	Jorge Matías Vallejos
FIRMA Y ACLARACION **TALLER**	FIRMA Y ACLARACION **ENC. DE TRANSPORTE**	FIRMA Y ACLARACION **REC. TRABAJO MEC**	FIRMA Y ACLARACION **RECEPCION FINAL**