NOEL
Ingeniería
De Osvaldo Noel Benítez Acosta

DIVISIÓN INGENIERIA
Electromecánica
Industrial
Refrigeración Industrial

Direcceión: Gaspar R. de Francia N°125
esq/ Monseñor Moreno
e-mail: noel.servicios9001@gmail.com
tel: (021)780 025 – (0984) 996 394

INFORME TECNICO

N° de Informe:
64/2024

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: viernes, 17 de mayo de 2024
FEHA DE CULMINACIÓN: viernes, 17 de mayo de 2024

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
12	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 12.000 BTU:**	
12.1	Parte eléctrica en general.	√
12.2	MANO DE OBRA Parte eléctrica en general.	√
12.5	Provisión y carga de gas refrigerante.	√
12.6	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.	√
12.17	Reparación eléctrica de alimentación de fuerza del equipo de AA.	√
12.18	MANO DE OBRA Reparación eléctrica de alimentación de fuerza del equipo de AA.	√
12.21	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	√
12.22	MANO DE OBRA Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	√
12.81	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre p/ Split por metro lineal.	√
12.82	MANO DE OBRA Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre p/ Split por metro lineal.	√

Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

NOEL Ingeniería
Sixto Jara
Dpto. Técnico
Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL
Ingeniería
De Osvaldo Noel Benítez Acosta

DIVISIÓN INGENIERIA
Electromecánica
Industrial
Refrigeración Industrial

Direcceión: Gaspar R. de Francia N°125
esq/ Monseñor Moreno
e-mail: noel.servicios9001@gmail.com
tel: (021)780 025 – (0984) 996 394

INFORME TECNICO

N° de Informe:
65/2024

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: viernes, 17 de mayo de 2024
FEHA DE CULMINACIÓN: viernes, 17 de mayo de 2024

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
12	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 12.000 BTU:**	
12.1	Parte eléctrica en general.	√
12.2	MANO DE OBRA Parte eléctrica en general.	√
12.5	Provisión y carga de gas refrigerante.	√
12.6	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.	√
12.17	Reparación eléctrica de alimentación de fuerza del equipo de AA.	√
12.18	MANO DE OBRA Reparación eléctrica de alimentación de fuerza del equipo de AA.	√
12.21	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	√
12.22	MANO DE OBRA Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	√
12.81	Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre p/ Split por metro lineal.	√
12.82	MANO DE OBRA Cambio de aislaciones externas de cañerías de cobre p/ Split por metro lineal.	√

Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Sergio Daniel Barreto
Departamento de Servicios Generales
ANEAES
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

NOEL Ingeniería
Sixto Jara
Dpto. Técnico
Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA