MITSUBISHI MOTORS

Nipón Automotores SA
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 1602

CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30664 **MODELO:** TRITON KATANA GLX 3.2 **CHAPA:** EAJ932

KM: 141.487 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 16/11/2021

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Mantenimiento de aire acondicionado
- Cambio de gas ecológico

Asesor de Servicios

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

SENACSA DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Alcides Arevalos
Jefe Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

MITSUBISHI MOTORS

Nipón Automotores SA
Avda. Eusebio Ayala 4732 Asunción – Paraguay
Tel: +595 974 567539 www.nipon.com.py

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 16 de Noviembre de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
CAMIONETA	TRITON KATANA GLX 3.2 MEC.	EAJ932

Por los siguientes trabajos realizados:

1	Mantenimiento de aire acondicionado
1	Cambio de gas ecológico

Lic. José Aveiro
Asesor de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

SENACSA Depto. Transporte y Taller
Mario Arevalos
Depto. de Transporte y Taller
SENACSA

SENACSA
Alcides Domecq C.
Fiscalizador de Parque Automotor