GERENCIA TECNICA
DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y CLIMATIZACION

DPTO. ENERGIA Y CLIMATIZ. FOLIO Nº 23

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Orden de Trabajo Nº 2

CONTRATO Nº : 60 / 2019.- **FECHA:** 27/05/2021.-

FECHA DEL CONTRATO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019 y sus **Adenda N° 1** de fecha 14/01/2021, **Adenda N° 2** de fecha 26/02/2021 y **Adenda N° 3** de fecha 09/03/202

OBJETO: "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

CONTRATISTA : TRAFOSUR S.A.

CENTRAL : SAN JOSE DE LOS ARROYOS

Damos la presente **CONSTANCIA DE NUESTRA CONFORMIDAD** por los trabajos ejecutados y finalizados de la **Orden de Trabajo N° 08/2020** a la empresa contratista, que realizó el servicio de:

- Reparación de 01 (uno) equipo transformador trifásico de 63 KVA

Por tanto se expide el presente documento dando veracidad del cumplimiento de los trabajos solicitados por COPACO S.A.

FECHA DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS EN SITIO: 28/08/2020

MONTO DEL TRABAJO REALIZADO: Gs. 7.368.075 (GUARANIES SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO)

OBSERVACIÓN: EL PRESENTE CERTIFICADO SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR COPACO S.A..-

.....
Ing. Miriam López
Fiscal de COPACO S.A.