Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Asunción, 28 de Noviembre del 2.022_.

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI H1 – TQ,*** con chapa N° ***IEC 957,*** Chassis ***KMJWA37KBKU048742,*** el cual se detalla a continuación:

• Mano de obra	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Aceite de Motor	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Filtro de Aceite	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Filtro de Aire	Por kilometraje cumplido
• Carga de Fluido de Dirección Hidraulica	Carga de Fluido
• Carga de Fluido de Freno	Carga de Fluido
• Cambio Filtro a/c Habitaculo	Por desgaste de uso normal
• Mano de obra	Por desgaste de uso normal
• Cambio de juego Rueda freno trasero	Por desgaste de uso normal
• Cambio focos baja	Focos quemados

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.