UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

018

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 65/2019

A : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
De : Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
Ref : "INFORME DE CONFORMIDAD DE MAQUINA FOTOCOPIADORA".
Fecha : 24/10/2019.

Me dirijo a usted a fin de informar la conformidad de los trabajos realizados para la realización de mantenimiento correctivo y reparaciones de la máquina fotocopiadora según:

- Orden de servicio Nº 151.

Horacio Celestino Meza
Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 1103. Fecha: 24/10/19
Hora: 9:38
Remitente: Dpto. Maq. y Equipos.
Recibido por:

A. O. Financiero p/su atención e informe.

Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
24/10-19.

A. Procesamiento p/su atención
24/10/19

Lic. Verónica Paola Valdovinos
Directora
Dirección de Finanzas - FIUNA

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº 8349
Fecha 24/10/19
Hora 11:
Sección DIM
Recibido por: Mario

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: dim@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070