INFORME DE IN

esur Paraguay

CITV:CITV110- ITV
Telf.:673 335 / 675 06
info@ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDEN

4		Marca	ISUZ
0300		Modelo	MUX
atrícula actual	HCN591	Nº Bastidor	MPA
Año Fabricación:	2.018	Color	Negr

13296
0 | Orden 1
Inspección 08/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA S

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
1.01	DOCUMENTACIÓN	16
1.02	PLACAS DE MATRICULA	16
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	16
1.04	LIMPIAPARABRISAS	16
1.05	LAVAPARABRISAS	16
1.06	GUARDABARROS	16
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	16
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	16
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	16
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	16
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	16
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	16
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	16
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	16
	PANELES LATERALES INTERIORES	16
	VENTILACIÓN INTERNA	16
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	16
3.06	CAJA DE ITINERARIO	16
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	16
3.08	PASARRUEDAS	16
3.09	BAÑOS	16
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	16
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	16
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	16
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	16
3.14	EXTINTORES	16

	UNIDAD I
3.15	PARASOL
3.16	DESEMPAÑ
3.17	ESPEJOS I
3.18	PORTAEQU
3.19	LITERA
3.20	HERRAMIE
3.21	BOTIQUIN D
4	
4.01	LUCES BAJ
4.02	LUCES ALT
4.03	LUCES DE
4.04	LUCES DE F
4.05	LUCES DEL
4.06	LUCES DE F
4.07	LUCES DE M
4.08	LUCES DE M
4.09	LUCES DE E
4.10	LUCES DE L
4.11	ILUMINACIÓ
4.12	TRIÁNGULO
5	
5.01	FRENO DE S
5.02	FRENO DE E
5.03	CIRCUITO, D
5.04	F.DE DIS., F.
5.05	FRENO REM

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 550846
Fecha: 08/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa [redacted]
Total: 278.222 Gs

Forma de Pago:
Linea: 4
Cod. Cuenta: 339

GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

ENTO DE INSPECCIÓN		
CIÓN		Inspector
DIRECCIÓN		
DIRECCIÓN, HUELGO		16
		16
		16
ARTICULACIONES		16
		16
DIRECCIÓN		16
Y SUSPENSIONES		
OS DE SUJECIÓN		16
DE SUJECIÓN		16
		16
PORTES		16
STABILIZADORAS		16
NEUMÁTICA		16
		16
NES Y ESTADO		16
		16
OTOR Y TRANSMISIÓN		
- TRANS. DE FUERZA		16
N Y CONEXIONES		16
CIADOR		16
		16
ITES		16
Y BATERIA		16
S INSTRUMENTOS		
METRO		16
		16
		16
		16

C. IDENTIFIC

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	UXÓMETRO
4890	15402106	6104006	)

D. MEDICIONES

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.03	CO (%)	C				dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.64/3.65		Fd. (KN) 4.48/3.29		Des. (%) 3.00/9.00			Efic. (%)	66.12
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.38		Fd. (KN) 2.82		Des. (%) 15.00			Efic. (%)	21.41
Suspensiones (%) 59/62/65/62		Alineación (m/km) -3/-3						Peso: (Kg)	2175
Luces	Bajas I/D (Klx) 21.00/31.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 1.00	/	1.00	Intensidad total (Klx) 66.00			

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

AD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION IVESUR CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)
NO CONFORME		

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Línea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO