ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00652

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas Fac. Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA: SAKURA
MODELO: AIII S 09LE	SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23, 12, 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE #1, Item 1, Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Item 6, Limpieza de Cámara de esterilización. Item 13, Personal tecnico calificado. Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Mant. de bomba de vacio; Mantenimiento de bomba de agua. Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSP y BS 017	Aclaración:
Fecha: 23-DIC-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00653

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Químicos. Facultad de Ciencias Médicas. UNA.
TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización
CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor
MARCA: SAKURA
MODELO: SMS-B09E
SERIE Nº: 07099930

FECHA DEL SERVICIO: 23 / 12 / 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 7; Item 1,6,13; Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de cámara de esterilización, aislamiento de personal mano hydra calificada. Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de línea hidraulica. Limpieza de línea de vacío. Limpieza de línea de vapor. Limpieza de caldera. Mant. de bomba de vacío. Mant. de bomba de agua. Items 9,10,11,12: Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificaciones de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSP/BS 017
Fecha: 23-12-2020

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración:
Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

Original(B): Gradiuria o Contabilidad - Duplicado(R): Contabilidad - Tripicado(A): Administración

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00654

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas. UNA. TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L.
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor MARCA: SERCON
MODELO: IHM. SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 23, 12, 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CÓRRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE #3. Item 1.6,13: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de cámara de esterilización. Mano de obra Calificada Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de línea hidraulica Limpieza de línea de vacío; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de caldera; Mantenimiento de bomba de vacío, Mantenimiento de bomba de agua. Item 9,10,11,12; Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vacío. Limpieza y verificación de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 23-DIC-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-