INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 3		Marca	CHEVROLET	Nº	5795
Tipo	0300	Modelo	BLAZER	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	EAG663	Nº Bastidor	9BG116HP0BC477045	Fecha de Inspección	11/05/2022
Año Fabricación:	2.011	Color	Negro		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	115
1.02	PLACAS DE MATRICULA	115
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	115
1.04	LIMPIAPARABRISAS	115
1.05	LAVAPARABRISAS	115
1.06	GUARDABARROS	115
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	115
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	115
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	115
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	115
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	115
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	115
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	115
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	115
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	115
[illegible]	VENTILACIÓN INTERNA	115
[illegible]	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	115
3.06	CAJA DE ITINERARIO	115
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	115
3.08	PASARRUEDAS	115
3.09	BAÑOS	115
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	115
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	115
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	115
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	115
3.14	EXTINTORES	115
3.15	PARASOL	115
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	115
3.17	ESPEJOS INTERIORES	115
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	115
3.19	LITERA	115
3.20	HERRAMIENTAS	115
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	115
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	115
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	115
4.03	LUCES DE GIRO	115
4.04	LUCES DE FRENO	115
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	115
4.06	LUCES DE POSICIÓN	115
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	115
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	115
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	115
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	115
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	115
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	115
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	115
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	115
6.03	BIELAS Y BARRAS	115
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	115
6.05	SERVO DIRECCIÓN	115
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	115
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	115
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	115
7.03	ELÁSTICOS	115
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	115
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	115
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	115
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	115
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	115
7.09	RUEDAS AUXILIAR	115
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	115
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	115
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	115
8.04	NIVEL DE RUIDOS	115
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	115
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	115
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	115
9.02	VELOCIMETRO	115
9.03	BOCINA	115
9.04	DETECTOR DE RADARES	115

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
1566	15502106	6304006	5303106	--------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1)	CO (%) 0.1	CO2 (%)	HC (p.p.m.) 42	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 3.04/2.65		Fd. (KN) 3.09/3.04		Des. (%) 1.00/12.00	Efic. (%) 65.06	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.62		Fd. (KN) 2.70		Des. (%) 39.00	Efic. (%) 23.78	
Suspensiones (%) 66/70/64/69		Alineación (m/km) -6/-6				Peso: (Kg) 1852	
Luces	Bajas I/D (Klx) 4.00/ 9.00	Altas I/D (Klx) 15.00/ 2.00	Inclinación Izq /Der. 1.20	/ 1.00	Intensidad total (Klx) 48.00		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X
NO CONFORME	

ING. MAURO CABALLERO
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur TÉCNICA

Titular/Propietario: HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Línea:** **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO