GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

42

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG889
CHASIS:	MPATFR85HCT105057
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12645

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 146 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 57 SAN BUENAVENTURA
1	UNIDAD	1.23 MORDAZA DE FRENO DELANTERO RH
1	UNIDAD	2.19 PUNTA EJE RH
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	17.4 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE
4	UNIDAD	17.6 PICO INYECTOR ELECTRONICO

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
ACLARACION:.....Eusebio Ayala.....