58

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE POLICIA (OFICINA DE G.)

FECHA: 28-07-21 ORDEN DE SERVICIO Nº:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
1.4	Cilindros de frenos tras.	2
1.5	Zapatas de frenos tras.	4
1.6	Tambores de Freno trasero	2
1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	2
1.8	Bomba central de freno	1
1.40	Mano de Obra	1
2.1	Amortiguadores	2
2.2	Rotulas inferiores	2
2.3	Rotulas superiores	2
2.4	Bujes de parrilla superior	4
2.25	Ruleman de maza delantera int	2
2.26	Ruleman de maza delantera ext	2
2.27	Reten de maza delantera	2
2.36	Mano de Obra	1
6.30	Filtro de aceite	1
6.31	Filtro de Aire	1
6.32	Filtro de Combustible	1
6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	8
6.60	Mano de Obra	1
7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	5
7.29	Mano de Obra	1
8.2	Precap	2
8.4	Mu?equin	2
8.21	Mano de Obra	1
9.1	Radiador de agua	1
9.35	Mano de Obra	1
13.1	Plato de Presion	1
13.2	Disco	1
13.3	Cojinete de empuje	1
13.14	Bomba auxiliar de embrague	1
13.17	Bomba central de embrague	1
13.18	Mano de Obra	1
12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	5
12.24	Mano de Obra	1
15.1	Amortiguadores traseros	2
15.15	Mano de Obra	1

CAMIONETA:	ISUZU DMAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HAT101161
CHAPA Nº:	EAF 143
KILOMETRAJE	

BENJAMIN ARMADO ROBOR
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Escaneado con CamScanner