Automotor

INFORME TECNICO

Asunción, 03 de Septiembre de 2.025.-

Señores
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***ISUZU D – MAX,*** con chapa N° ***HFG 460,*** Chassis ***MPATFS86JKT000188,*** correspondiente a la Orden de Servicio **N° 135 / 2025,** de fecha ***02/09/2025,*** que se detalla a continuación:

• Provisión de cepillo limpia parabrisas ambos lados	Mantenimiento correctivo
• Provisión de focos	Mantenimiento correctivo
• Mano de obra por hora del Serv. de repar. y mant. de sistema eléctrico	Mantenimiento correctivo

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Carlos Diaz
Administración - Servicios
Automotor

HYUNDAI ISUZU GEELY SSANGYONG KGM
Maserati REPSOL Mahindra LYNK&CO HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT