Airmect

Nº 0010927

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 27-1-2023 Solicitante: V.R.E.I

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1.24.000	Split	220	10	20°c	10°c	250 Lb	65 Lb

10 Tal. 50x2 - 10.501 al - 11/2022

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento Gral
* Carga de gas, Mano de obra por carga de gas
* Cambio de capacitor de marcha del compresor 60 UF
* Mano de obra por cambio de capacitor de marcha del compresor
* Provisión de compresor rotativo 220 v.
* Mano de obra por cambio de compresor rotativo 220 v.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Fernando Olmedo

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero