# ***Informe***

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de octubre del año 2023, en referencia al Contrato BNF-P N° 735/2022, suscripto en relación al llamado "Mantenimiento de Impresoras Láser (SBE)" con ID N° 410287, proveida por "ITTI SAECA", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que se ha recibido satisfactoriamente los Servicios de Mantenimiento de Impresoras Láser, según contrato e informe técnico adjunto.

Se emite el presente informe, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado se suscribe al pie como administrador y auxiliar de contratos.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

ESTEBAN SABINO RIVAS MASCARO
Jefe Sección Hardware
Gerencia de Alta Tecnología Informática y Comunicaciones
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

**RICOH** imagine el cambio

FL - 19
REV - 00

**ITTI S.A.E.C.A.**

ITTI S.A.E.C.A.
Paseo La Galería, Torre 3, Piso 11
+595 21 238 2200
www.itti.digital
Asunción - Paraguay

## REPORTE DE ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO (R.S.T.) N° 707208

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terr. | Nombre del técnico: Marcelo Aceves | N° reclamo | N° mantenimiento | N° lectura | Día 16 | Mes 10 | Año 2023 |
| Modelo: MP 5501 | Serie: 3210248151518 18 | Contador B/N total: 716192 | Contador Color Total | | | | |
| Contador B/N A3 | Contador Color A3 | Contador B/N B4 | Contador Color B4 | | | | |
| Hora de llamada | Inicio Viaje: 13:30 | Inicio activ.: 13:30 | Final activ.: 16:00 | Plan ORT | Estado ORT: C | Plan PM | Estado PM |

| NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN | PLAN | CANT. | UNID | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nombre del Cliente: B.N.F. | Contacto:

Dirección: La Colmena

Dirección Postal: | Teléfono:

Daño Reportado: Instalación de accesorio

Trabajos efectuados: Instalación de bandeja 2 configuración de papel

| TOTAL DE VENTA | CONVENIO N° |
|---|---|
| Partes: | |
| Mano de Obra: Hrs. A: | |
| | |
| Impuesto: % | |
| Cargo Total: | |
| A Facturar | |

Firma del Técnico: | Firma del Cliente: | Aclaración de la firma: Robert Antonio Franco D.

LOS TÉCNICOS NO ESTÁN AUTORIZADOS A COBRAR POR EL SERVICIO SIN LA FACTURA CORRESPONDIENTE
La firma del cliente al pie de este documento certifica su CONFORMIDAD con el servicio realizado

40 Tal. 50x3 del 705.251 al 707.250 (Mayo 2023