GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Orden 577

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 05/11/21
CHAPA: BUL794
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 13426

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	UNIDAD	1494 SOPORTE CAJA
1	UNIDAD	1574 DISCO DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	1575 PLATO DE PRESIÓN
1	UNIDAD	1576 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	1577 RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	1580 JUEGO DE REPARO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	1581 CAÑO FLEXIBLE DE EMBRAGUE
5	UNIDAD	1582 MANO DE OBRA P/ HORA
1	UNIDAD	1583 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1584 RECTIFICACION DISCOS DE FRENO DELANTERO
4	UNIDAD	1588 FIBRA DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1589 RECTIF. TAMBOR DE FRENO TRASERO
2	UNIDAD	1590 CILINDRO DE FRENO TRASERO
4	UNIDAD	1596 MANO DE OBRA P/ HORA

GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:
ACLARACION: EDGAR TORALES
Director de Transporte
RECIBÍ CONFORME