# Airmect

Nº 0010638

**Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad**

*Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón Ñu / (021) 761 485*
*Mariano Roque Alonso - Paraguay*

Fecha: 6-2-2023 Solicitante: P. Administrativa

Cliente: M.R.C

Dirección: Cód. Patrimonial:

## INFORME DE SERIVICIO

| Cant. BTU/Hs. | Modelo | Tensión Voltaje | Intensidad Amper | Temperatura Retorno | Temperatura Salida | P: Alta | P: Baja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 24.000 | Split | 220 | 8 | 20°c | 10°c | 220 lb | 65 lb |

## DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Mantenimiento General
* Carga de gas
* Mano de obra por carga de gas
* Revisión de capacitor del motor del compresor 60 uf
* Mano de obra por cambio de tap de manchas del compresor

Conforme Cliente

Firma

Nombre Gabriel Campos

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

10 Tal.: 50x2 - 10.501 al - 11/2022