Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS *Fecha:* 21/10/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: 216

Vehículo: KMJWA37HABU238037 *Chapa:* BJE 487 *Kilometraje:* 165.656

Modelo: H1 - TQ *Marca:* HYUNDAI *Color:* PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Manija Trasera LH TQ
•	Juego de Rodillos Puerta
•	Resistencia
•	Termostato
•	Filtro de A/C
•	Asidro Puerta
•	Foco Alta
•	Foco Baja

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66 Glasurit

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 21 de Octubre de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.** El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta Tipo Van	HYUNDAI	BJE 487 216

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (Presupuesto adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Manija Trasera LH TQ
1	Juego de Rodillos Puerta
1	Resistencia
1	Termostato
1	Filtro de A/C
1	Asidro Puerta
1	Foco Alta
1	Foco Baja

Automotor S.A.
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Sr. Guillermo Bordon
Jefe de Dpto. Transporte
S.E.N.A.C.S.A.

Sr. Alcides Demecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordon
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS *Fecha:* 21/10/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *216*

Vehículo: KMJWA37HABU238037 *Chapa:* BJE 487 *Kilometraje:* 165.656

Modelo: H1 - TQ *Marca:* HYUNDAI *Color:* PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Carga de Gas - Sistema de Aire Acondicionado - HYUNDAI H1. AÑO 2011 – 2016
•	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado - HYUNDAI H1. AÑO 2011 – 2016
•	Refrigerante (Galón de 3 litros) - Motor - HYUNDAI H1. AÑO 2011 – 2016

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Am Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador de Patio de Automotor

SENACSA DPTO. TRANSPORTE INTERNACIONAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 21 de Octubre de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.** El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta Tipo Van	HYUNDAI	BJE 487 916

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
	Carga de Gas - Sistema de Aire Acondicionado -
1	HYUNDAI H1. AÑO 2011 - 2016
	Mano de Obra - Sistema de Aire Acondicionado
18	- HYUNDAI H1. AÑO 2011 - 2016
	Refrigerante (Galón de 3 litros) - Motor - HYUNDAI
1	H1. AÑO 2011 - 2016

Automotor S.A.
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
S.E.N.A.C.S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL