INFORME TÉCNICO DE REPARACIÓN

CONTRATO N°29/2023
"MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES
DE VEHICULOS con ID: 430565"
Gabinete Militar de la Presidencia de la República
RUC: 80004761-3
Dirección: Juan E. O`Leary e/Pyo Independiente

FECHA: 08/08/2023
OS N°: 63/2023

Items	Cant.	Unid.	Descripción
			HYUNDAI TUCSON 2012
1	1	Unid.	Valvula expansora
2	1	Unid.	Mano de Obra
3	1	Unid.	Filtro recibidor de acondicionador de aire
4	1	Unid.	Mano de Obra
5	1	Unid.	Gas refrigerante 134 a
6	1	Unid.	Mano de Obra
7	1	Unid.	Agua refrigerante c/aditivo
8	1	Unid.	Mano de Obra
9	1	Unid.	Filtro habitaculo A/A
10	1	Unid.	Mano de Obra
11	3	Unid.	Focos de filamentos
12	1	Unid.	Mano de Obra
13	1	Unid.	Relay
14	1	Unid.	Mano de Obra
15	1	Unid.	Juego de Pastillas delanteras
16	1	Unid.	Mano de Obra
17	1	Unid.	Zapatas de freno trasero
18	1	Unid.	Mano de Obra
19	1	Unid.	Discos de freno delantero
13	1	Unid.	Mano de Obra

MecanicCenter
Victor López
2.506.438
PROPIETARIO

Calle Rca. De Colombia N°35 c/ Avda. Mcal. Estigarribia – Fdo de la Mora – Zona Norte
0972-38-13-06/ 0972-38-13-03
mecaniccenter2021@gmail.com