484

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

# INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 24/09/21
CHAPA: EAJ333
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 12841

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | 1455 RESERVORIO DE AGUA RADIADOR |
| 2 | UNIDAD | 1536 AMORTIGUADORES DELANTEROS |
| 2 | UNIDAD | 1537 BUJES PARRILLA SUPERIOR |
| 2 | UNIDAD | 1538 BUJES PARRILLA INFERIOR |
| 9 | UNIDAD | 1552 MANO DE OBRA P/ HORA |

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

EDGAR TORALES
Director de Transporte

ACLARACION:...

RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte