GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

46

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 20/05/2022
CHAPA: EAJ578
CHASIS: MPATFS85JFT003475
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 14943

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 1 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO ANTISECUESTRO DE PERSONAS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.34 SERVO FRENO
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 101

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

47

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	20/05/2022
CHAPA:	EAJ578
CHASIS:	MPATFS85JFT003475
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14943

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	19/05/2022
CHAPA:	EAJ578
CHASIS:	MPATFS85JFT003475
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14943

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 1 - LOTE Nº 7
		DEPARTAMENTO ANTISECUESTRO DE PERSONAS
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
4	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
1	UNIDAD	1.34 SERVO FRENO
6	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
8	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal P.S.
Fiscalizador
Programa 2101

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

50

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	
FECHA:	19/05/2022
CHAPA:	EAJ578
CHASIS:	MPATFS85JFT003475
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14943

8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE EL?STICOS
2	UNIDAD	15.15 MANO DE OBRA

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subcabo Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 101

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

51

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0014943

Fecha de Emisión: ASUNCION, 19 DE MAYO DE 2022

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PI | RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI | Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA EAJ578 - CHASIS MPATFS85JFT003475		
	CONTRATO 27/2022 - ID 405466 - ORDEN Nº 1 - LOTE Nº 7		
	DEPARTAMENTO ANTISECUESTRO DE PERSONAS		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	135.863	135.863
2	1.2 DISCOS DE FRENOS DELANTERO	366.893	733.786
2	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.	145.104	290.208
1	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO	5.532	5.532
4	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS	126.763	507.052
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	38.743	77.486
1	1.34 SERVO FRENO	540.161	540.161
6	1.40 MANO DE OBRA	44.608	267.648
2	2.1 AMORTIGUADORES	225.995	451.990
2	2.2 ROTULAS INFERIORES	188.315	376.630
2	2.3 ROTULAS SUPERIORES	186.214	372.428
4	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	52.692	210.768
4	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.	52.692	210.768
2	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	166.265	332.530
2	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	152.765	305.530
2	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA	40.805	81.610
8	2.36 MANO DE OBRA	44.608	356.864
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	85.036	85.036
1	6.31 FILTRO DE AIRE	79.799	79.799
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	85.960	85.960
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	10.457	83.656
2	6.60 MANO DE OBRA	44.608	89.216
2	15.1 AMORTIGUADORES TRASEROS	191.015	382.030
8	15.2 BUJES DE EL?STICOS	115.709	925.672
2	15.15 MANO DE OBRA	44.608	89.216

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

NORMA RAQUEL ARRUELLO DE RAMÍREZ
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Actividad 05

ACTIVIDAD 05 TESORERIA

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Subcomisario Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2101

Subtotal		7.077.439
Total a Pagar (Gs./U$S):	GUARANIES: SIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	7.077.439

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 13.001 - 15.000 - 10/2021