ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00655

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas. Facultad de Ciencias Médicas. UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AIII S	SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 23, DIC, 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 4; Item 1,6,13; Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de cámara de esterilización. Asignación al sitio de mano de obra calificada. Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de línea hidraulica. Limpieza de línea de vacío; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de vacío. Mantenimiento de bomba de agua. Items 9,10,11,12; Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de válvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 23-DIC-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-