ORDEN DE SERVICIO **

7613

Compromiso con la gente

Dirección Administrativa
Departamento de Logistica Administrativa Nro O.S.1188

Acta de recepción de equipos

Asunción, 13 de Abril de 2021

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: CENTRO DE COPIADO

TIPO: FOTOCOPIADORA

MARCA: KONICA MINOLTA

MODELO: BIZHUB 360

N° DE SERIE: A1UE041100621

N° DE ROTULO: 13001-03-0122617

NOMBRE DEL USUARIO: SOLVEY CASTILLO

INTERNO/TELEFONO: 2376 PISO: SS1 TORRE: SUR

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta/Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los trabajos:

Mant. correcivo, cambio de (4.8) Rodillo de fusor, (4.8) uñas de separacion 4, (4.9) termistor, (4.17) panel tactil, (4.18) mano de obra por evento.-

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de Servicio

Fernando Lezcano - Técnico
Div. Rep. y Mant. de Equipos
Dpto. de Logistica Administrativa

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Solvey Castillo - Jefa
Div. Rep. y Mant. de Equipos
Dpto. de Logistica Administrativa

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantia: ☐ marcar con x

Se reciben los respuestos cambiados conforme a PBC, contrato y Orden de servicio: Si ☐ No ☐ No aplica ☐

Nombre de la empresa: HZ INGENIERIA 10/2021 Contrato N°: 10/2021

HZ INGENIERIA
Servicios en Gene
de Carlos A. Holtzberger Zapp

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo