ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 106 /2022

En la ciudad de VILLA ELISA, en fecha 05 de Agosto del 2022, siendo las 16:00 horas, se procede a la verificación del móvil HYUNDAI TUCSON chapa EAG 450 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA Nº 42/2021. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de reparación , según nota de presupuestos Nº 178/2022, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A|

Río de la Plata
Servicios Mecánicos Integ.
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 949 7
Villa Elisa