DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LPN SBE N° 13/2021	**Numero de Contrato: 02/2022**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBA OSHKOSH DEL AISP Y EL AIG		
Ubicación: AIG	**Monto contratado: Gs.2.600.000.000-** **Monto certificado: Gs. 90.594.700-**	
Proveedor: CANTERO S.A		
Periodo: 2022		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: RICARDO ORTIZ	**s/ Res. N°: 05/2022**	**AERA N°: ----------**
Fiscal Adjunto: MILCIADES FLEITAS	**s/ Res. N°: 05/2022**	**AERA N°: ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 12 días del mes de Octubre del año 2022.

Certifican	
Fiscal Titular	**Fiscal Adjunto**
Observaciones:	
V° B°	
Observaciones:	

DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 2 de 2

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
2	1	VEHICULO ARFF OSHKOSH-Diésel T-1.500 - AB No.1- CODIGO PATRIMONIAL 25005-05-16-0242		
2	1.3	Aceite SAE-40 clasificaci?n APICD-II-MIL-L2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1 % debe tener s?mbolo API para motor de 2 tiempos Detroit Di?sel.	Unidad	30
2	1.4	Mano de Obra	Unidad	1
2	1.7	Filtro de Aceite PART. No. LF3380	Unidad	1
2	1.8	Mano de obra	Unidad	1
2	1.11	Filtro de combustible primario y secundario PART No. LSF5740	Unidad	1
2	1.12	Mano de obra	Unidad	1
2	1.13	Filtro Kit Secador de Aire PART. No. P26E834	Unidad	1
2	1.14	Mano de obra	Unidad	1
2	1.15	Filtro de Aire PART No. V250C128	Unidad	1
2	1.16	Mano de obra	Unidad	1
2	1.17	Aceite Hidr?ulico HIDROMATIC ATF	Unidad	120
2	1.18	Mano de Obra	Unidad	1
2	1.41	Reparaci?n completa de parte el?ctrica, cambio de fusibles, focos delanteros, traseros, laterales, incluso faros, cableados y luces de comando cabina	Unidad	1
2	1.42	Mano de obra	Unidad	1
2	1.43	Bomba de Aceite O?l Pump Detroit Di?sel 8V92 instalado	Unidad	1
2	1.44	Mano de obra	Unidad	1
2	1.49	V?lvula Governor de Aire- Valve Modulating PART No. EE36239	Unidad	1
2	1.50	Mano de obra	Unidad	1
2	1.51	V?lvula de Secado de Aire. Drain Valve Assy PART No. 3FC989	Unidad	1
2	1.52	Mano de obra	Unidad	1
2	1.85	Cambio de ca?er?as de sistema de enfriamiento	Unidad	1
2	1.86	Mano de obra	Unidad	1
2	1.107	Reparaci?n y mantenimiento de alternador	Unidad	1
2	1.108	Mano de obra	Unidad	1
2	1.111	Reparaci?n y mantenimiento de motor de arranque	Unidad	1
2	1.112	Mano de obra	Unidad	1
===	====	==========	=====	=====

Certifican

RICARDO ORTIZ Fiscal Titular	MILCIADES FLEITAS Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones: