Aduana Paraguay	FORMULARIO CONFORMIDAD DE TRABAJOS VEHICULOS	Código: FL_DAF_05 Revision: 00 Hoja: 1/1

FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°62/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	**N° ORDEN DE SERVICIO: OS/271/2020**
EXP D.A.F. N°: -----	**NOTA N°: D.T. N° 47/2020**
FECHA: 19 JUN 2020	**MOVIL N°:41 - BGY 732**
MARCA: CHEVROLET	**DEPENDENCIA: DPTO. TRANSPORTE**
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:	
REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GRAL. REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.A.	
OBSERVACION: SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES	
CONFORMIDAD:	

Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051482-1 Telefax: 021 557 836 / 0981 544 264	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Andrés Giorello Taller - DNA	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas
FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION	FIRMA Y ACLARACION
TALLER	**ENC. DE TRANSPORTE**	**REC. TRABAJO MEC**	**RECEPCION FINAL**