ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 150/2022

En la ciudad de VILLA ELISA, en fecha 16 de noviembre del 2022, siendo las 08:00 horas, se procede a la verificación del móvil HAYMA 7 chapa HFY 658, del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA N° 42/2021. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de mantenimiento , según nota de presupuesto N° 253/2022, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Richar Enriquez
Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A

Rio de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa