TOYOTOSHI S.A.

Referencia:	**INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS**		
Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA.		
N°. Presupuesto:	3919461		
Vehículo:	8AJDB3CDX01315621	Chapa: AAIU742	Kilometraje: 130.012
Modelo:	HILUX D/C 4X4	Color: BLANCO	
Fecha:	29/01/2026		

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos en el Taller San Marino, al vehículo cuyos datos están referidos en este informe:

- ✓ 342 Mano de Obra – Motor
- ✓ 338 Cambio de Filtro de aire – Motor
- ✓ 339 Cambio de Filtro de aceite – Motor
- ✓ 340 Cambio de Filtro de combustible – Motor
- ✓ 337 Cambio de Aceite motor – Motor

Conductor Autorizado

Dr. Juan Carlos Cortese
Coordinación N°2 Canindeyú
SENACSA

Analista Administrativo
TOYOTOSHI S.A.
Mathyas De Los Ríos
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL