GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

42

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: AABZ548
CHASIS: -
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 14649

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 230 - LOTE Nº 3
		DIRECCION DE POLICIA DE CANINDEYU
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.9 CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

43

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ548
CHASIS:	-
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14649

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Fi
Tesorería Actividad 1.
Dr. HECTOR V. AGUILAR A.
Consejero Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

50

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AADA721
CHASIS:	MPATFS85JLT000572
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14653

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 223 - LOTE Nº 3
		DIRECCION DE POLICIA DE ASUNCION
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.13 VALVULA EXPANSORA
1	UNIDAD	9.14 FILTRO RECIBIDOR DE A.AC.
1	UNIDAD	9.15 GAS REFRIGERANTE 134 A
1	UNIDAD	9.16 AGUA REFRIGERANTE C/ADITIVO
1	UNIDAD	9.34 MOTOR VENTILADOR
6	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. Financiera
Tesorería Actividad 04
Cajero Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04
JC. HECTOR V. AGUILAR A.

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

56

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	113
FECHA:	
CHAPA:	EAJ633
CHASIS:	MPATFR85HBT100431
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14654

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 215 - LOTE Nº 3
		COMISARIA 11 ASUNCION
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESION
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEMAN PILOTO
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE
1	UNIDAD	13.17 BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE
8	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.20

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Oficial Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

62

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	DELTA18
FECHA:	
CHAPA:	HFV404
CHASIS:	MPATFS86JKT003097
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14655

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 223 - LOTE Nº 3
		DIRECCION DE POLICIA DE ASUNCION
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

63

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG280
CHASIS:	MPATFR85HBT100447
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14656

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 239 - LOTE Nº 3
		COMISARIA 47 VILLA MADRID
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	17.3 BOMBA DE COMBUSTIBLE DE TANQUE
1	UNIDAD	17.4 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIBLE
4	UNIDAD	17.7 TOVERA ELECTR?NICA
1	UNIDAD	17.8 SOLENOIDE ALIMENTADORA
4	UNIDAD	17.30 ARANDELA DE PICO INYECTOR
4	UNIDAD	17.31 ANILLO INYECTOR 4JJ1
1	UNIDAD	17.44 LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
6	UNIDAD	17.45 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

74

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: -
CHASIS: MPATFS86JLT000430
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 14657

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 237 - LOTE Nº 3
		COMISARIA 10 JUAN DE MENA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
2	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

80

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BZE676
CHASIS:	MPATFS85JFT003467
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14658

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 235 - LOTE Nº 3
		AGRUPACION DE SEGURIDAD
1	UNIDAD	9.3 BOMBA DE AGUA
1	UNIDAD	9.4 VENTILADOR DE RADIADOR

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

.....
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

86

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BSS021
CHASIS:	8AJFZ29G906179078
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14687

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 267 - LOTE Nº 7
		ACTIVIDAD 4 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES
1	UNIDAD	3.1 BENDIX DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.2 ROTOR DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.3 INDUCIDO DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.4 JGO. DE CARBONES
1	UNIDAD	3.6 AUTOMATICO DE ARRANQUE
1	UNIDAD	3.7 PORTA CARBON
1	UNIDAD	3.8 BOBINA MOTOR DE ARRANQUE
1	UNIDAD	4.1 JGO. DE REGULADOR DE VOLTAGE Y JGO DE DIODOS
1	UNIDAD	4.2 ROTOR DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.3 ESTATOR DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.5 RULEMANES DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.6 POLEA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.7 CARCASA TRASERA DE ALTERNADOR
1	UNIDAD	4.9 REBOBINADO DE CAMPO
1	UNIDAD	6.29 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE AIRE
2	UNIDAD	6.31 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.32 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
4	UNIDAD	6.58 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

TG. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Sub Rogado Habilitado Pagador
Actividad 1.1.4

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

97

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	TOYOTA HILUX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BSS021
CHASIS:	8AJFZ29G906179078
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14687

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

Lic. HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com