09/12/2021

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas
y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022

RUC: 80009240 - 6
NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006649

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (M
Fecha de emisión: 29-11-2021
Domicilio: Oliva y Alberdi Nº411
C.I. o RUC: 80004239-5.
Fecha de inicio de traslado: 22/11/2021
Fecha estimada de término del traslado: 29/11/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
Ciudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada: Oliva y Alberdi Nº411
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: MERCEDES BENZ LK-1214
Número de Registro Único del Automotor (RUA):
Número de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		MERCEDES BENZ LK-1214 - MOVIL CV-1066
		CONTRATO 539/2020 ID 384208 - LOTE 1
	2	6.3.5 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADORES
	1	6.3.6 CAMBIO JUEGO DE MU?EQUINES
	4	6.3.7 CAMBIO DE GRILLETES
	4	6.3.8 CAMBIO DE BUJES DE EL?STICOS
	4	6.3.9 CAMBIO DE PERNOS DE EL?STICOS
	1	6.3.10 CAMBIO DE BRAZO CORTO DE DIRECCI?N
		6.4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE
	1	6.4.1 DESARMAR - ARMAR
	1	6.4.2 CAMBIO DE KIT BOMBA CENTRAL
	1	6.4.3 CAMBIO DE KIT DE BOMBA AUXILIAR
	1	6.4.4 CAMBIO DE KIT SERVO EMBRAGUE
	1	6.4.5 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENO
	1	6.5.1 CAMBIO JUEGO DE REPARO DE FRENO COMPLETO

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Firma | Aclaración de Firma | RUC / Cédula de Identidad

"Gracias por su preferencia"

(24) veinticuatro

GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

Nº DE TIMBRADO 14727366
Fecha Inicio Vigencia: 15/03/2021
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2022
RUC: 80009240 - 6

NOTA DE REMISIÓN

Nº 001-002 0006650

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (M
Fecha de emisión: 29-11-2021
Domicilio: Oliva y Alberdi Nº411
C.I. o RUC: 80004239-5.
Fecha de inicio de traslado: 22/11/2021
Fecha estimada de término del traslado: 29/11/2021
Dirección del punto de partida: AVDA. E. AYALA N 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-
iudad:
Departamento:
Dirección del punto de llegada Oliva y Alberdi Nº411
Ciudad:
Departamento:
Kilometraje estimado de recorrido:

Motivo de traslado: MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS
Comprobante de venta:
Comprobante de venta Nº
Nº de timbrado:
Fecha de expedición:

Marca del vehículo: MERCEDES BENZ LK-1214
Número de Registro Único del Automotor (RUA): -
umero de Registro Único del Automotor (RUA) de remolque/tracto/semirremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO
Nombre y Apellido o Razón Social: GILCO-PAR SRL
RUC o C.I.: 80009240-6
Domicilio: AVDA. E. AYALA 2963 E/ CALLEJON TEMBETARY.-

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS
		MERCEDES BENZ LK-1214 - MOVIL CV-1066
		CONTRATO 539/2020 ID 384208 - LOTE 1
2		6.5.2 DESMONTAJE Y MONTAJE MASA TRASERA
2		6.5.3 DESMONTAJE Y MONTAJE MASA DELANTERA
4		6.5.4 CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS TRASEROS
4		6.5.5 CAMBIO DE FIBRAS DE FRENOS DELANTEROS
2		6.5.6 REPARACI?N DE PULM?N DE FRENO TRASERO
1		6.5.7 REPARACI?N DE PULM?N DE FRENO DELANTERO
1		6.5.8 CAMBIO DE V?LVULA DE DESCARGUE DE AIRE
2		6.5.9 CAMBIO DE MANGUERAS DE FRENO A AIRE
		6.6 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO
1		6.6.1 REPARACI?N DE MOTOR DE ARRANQUE
1		6.6.2 REPARACI?N DE ALTERNADOR
1		6.6.3 REPARACI?N DE SISTEMAS DE LUCES
4		6.6.8 CAMBIO DE RELAY
2		6.6.9 CAMBIO DE FAROS DELANTEROS

Recibí de conformidad la(s) mercadería(s) que más arriba se individualiza(n)

Vendedor Nº.....

Anexo Nº.....

Firma ..... Aclaración de Firma ..... RUC / Cédula de Identidad .....

"Gracias por su preferencia"

HABILITACIÓN Nº 1012 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: [illegible]