REGISTRO DE ATENCION AL CLIENTE - RAC

RAC Nro. — 0000058

RENFE S.A.
Calle Monte Alto casi Picuiba - Luque
Teléfono: 505359-634414
E-mail: renfe_sa@hotmail.com

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
11	7	18

Cliente: UNP. Pactorado

SOLICITADO EL: DIA	MES	AÑO	ATENDIDO EL: DIA	MES	AÑO
11	7	18	11	7	18

INSTALACION NRO:

Inició	Finalizó
: Hs.	: Hs.

Sector 1 [X] 2 [ ] 3 [ ]

Diurno: 07:30 a 19:30 [ ] Nocturno: 19:30 a 07:30 [ ]

ORIGEN DEL RAC: Cliente [ ] Oficina [ ] Radiomensaje [ ]

MOTIVO: Preventivo [X] Urgencia [ ] Correctivo [ ] Otros [ ]

OPERATIVO SI [X] NO [ ] TRABAJO TERMINADO SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO / OBSERVACIONES:
Mantenimiento mensual del Ascensor
de: Cuadra funcionando

MATERIALES UTILIZADOS / HORA PEDIDO DE MATERIALES

Firma del Técnico: .....
Aclaración: David M.
Fecha: 11/7/18

Firma del Encargado: .....
Aclaración: Celso Mongelós
Fecha: 11/07/18