13

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.9 SER. DE OPER. ESPEC. Y D
MODELO: ISUZU NEW DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: AABZ563
CHASIS: MPATFS86JLT000429
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 19304

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 15
		ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	1.17 JUEGO DE REPARO DE CILINDRO DE FRENOS
1	UNIDAD	8.1 CREMALLERA DE DIRECCI?N
1	UNIDAD	8.21 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....
ACLARACION:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Superior PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01