19

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	11-05-22
CHAPA:	EAJ138
CHASIS:	MPATFS85HCT102507
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	14440

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 8 - LOTE Nº 3
		OFICINA DE GUARDIA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.4 VENTILADOR DE RADIADOR
1	UNIDAD	9.8 MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR
4	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA: 11-05-22
CHAPA: EAJ138
CHASIS: MPATFS85HCT102507
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 14440

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 8 - LOTE Nº 3
		OFICINA DE GUARDIA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	9.4 VENTILADOR DE RADIADOR
1	UNIDAD	9.8 MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR
4	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

POLICIA NACIONAL PARAGUAY DPTO. DE IDENTIFICACIONES TRANSPORTE

RECIBIDO POR:
ACLARACION: Carlos Escobar