OK

LABSOL	INFORME TÉCNICO	Código: LS-FOR-076 Revisión: 00 Vigencia: 2021-09-07 Página: 1 de 1

Número: 006-2023

1. Cliente:

INST. NAC. DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION (INTN) – RUC: 80000638-0

Licitación 432328 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL ONI - INTN

2. Identificación de equipo:

Equipo: EQUIPO DE RESISTENCIA PARA MEDIR LA ABSORCIÓN DEL IMPACTO
Marca: ACCESS
Modelo: FC. 3805

3. Servicio programado:

Diagnóstico inicial:	• Verificación del funcionamiento del equipo, se detecta la necesidad de cambio de los componentes y consumibles del sistema
Trabajos realizados:	• Ajuste general del sistema • Reparación y reemplazo de partes mecánicas • Mantenimiento de equipo, ajustes de software • Capacitación en uso de software
Repuestos/Materiales:	• Rodamiento para patrones • Lubricantes de baja fricción • Partes mecánicas varias

4. Fecha programada de realización:

10 al 15 de diciembre del 2023

5. Comentarios/Observaciones:

Ninguna

FECHA: 14/12/2023

REALIZADO POR:		VERIFICADO POR:
Ing. Hernán Díaz Dpto. Seguridad Industrial INTN	Axel D. Vera C. Labsol S.A.	Ing. Gustavo Román Director de ONI INTN

item 1, 2 y 4

LABSOL

INTEGRIDAD DE ÍTEM DEL CLIENTE

Código	LS-FOR-080
Revisión	00
Vigencia	2023-07-26
Página	1 de 1

Nº: 0000216

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

SOLICITANTE	INTN
LUGAR DE VERIFICACIÓN	LABORATORIO DSIG
RAZON DE LA SOLICITUD	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO/AJUSTES EN SOFTWARE

2. DATOS DEL EQUIPO RECEPCIONADO

Nº DE EXPEDIENTE	LS-14193-2023	ID	23001.08.01.0000.0003
MARCA	ACCESS	MODELO	AC 127.3
Nº DE SERIE	–		

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO

	OPTIMO	BUENO	REGULAR	MALO
APARIENCIA	☑	☐	☐	☐
FUNCIONAMIENTO	☑	☐	☐	☐

INSTRUMENTO RECEPCIONADO POR: (Firma – Aclaración): Axel D Veal.

FECHA: 14-12-2023

PROBLEMAS ENCONTRADOS:	ACCIONES TOMADAS:
Pasos rápidos * El software requiere ajustes previos al uso – Cargar datos de Norma – Modificar Atrito (Valor de Fricción) * Solicitan Actualización de Software ya que los datos se cargan con cada reinicio.	* Limpieza y Relubricación de Partes moviles * Ajustes cargados manualmente en software y prueba de funcionamiento Los ensayos se realizan con normalidad una vez cargados los datos proveidos por el fabricante en el software

3. CONTROL DE DEVOLUCION DE EQUIPOS

INSTRUMENTO ENTREGADO A (CLIENTE): (Firma – Aclaración)	Hernán Díaz
FECHA:	14-12-2023
CORREO | Nº TELEFONICO:	0974 222 545 – 0982 420 659

Escaneado con CamScanner