838

000204

Asunción, 03 de Enero de 2020

INFORME TECNICO

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Presente

A continuación detallamos los trabajos realizados en nuestro taller al vehículo, **SPORTAGE EX 2.0 FFV M/T 2WD PE, CHAPA: BUG 982**

Descripción

Ítem.	Descripción	Cantidad
392	Bateria 12V.75AH (KIA)	1
423	Compresor de A/A Flex	1
420	Carga de Gas por Hora	4.21
429	Mano de Obra por Hora	7
161	Sensor de Temperatura	1
	*Reparaciones que no estén incluidas dentro de la planilla de Lista de Precios, previa autorización de la Direccion de Transporte.	
	Filtro disecador de A/A	1
	Válvula de Expansión A/A	1
	Válvula de Compresor	1

JUSTICIA ELECTORAL
Dirección de Transporte

Ing. Néstor Amarilla
Gerente de Servicios
Garden Motors S.A.

EDGAR TORALES
Director de Transporte
RECIBI CONFORME

C.P. Omar Sanabria
Dpto. de Rendición de Cuentas
JUSTICIA ELECTORAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LA STR Nº 63.717