ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONVOCANTE: POLICÍA NACIONAL
REF.: LPN SBE N° 30/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES" - ID 424225
CONTRATO N° 209/2023
LOTE N°6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO CRIA 5TA ASUNCIÓN

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de diciembre del año 2023, siendo las 15:00hs, se reúnen el **Suboficial Mayor PS. ROLANDO ARIEL TORALES PORTILLO,** Fiscalizador de Obras de la Policía Nacional, y el **Señor CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO,** quienes proceden a la visita e inspección final de los trabajos de Mantenimiento y Reparación de la **Comisaria 5° Asunción – Dirección de Policía de Asunción:**

- Visita e inspección final de los trabajos de Servicio Reparaciones Menores de Edificios, **"Comisaria 5° Asunción"**, según Contrato N° 209/2023, dejando constancia que todas las observaciones realizadas en la recepción provisoria han sido corregidas y no se observan vicios o desperfectos a simple vista.

- La entrega y recepción definitiva de la obra por estar completamente terminada y ejecutada conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Contratante.

Sin nada más que agregar se da por finalizada el acta, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes al pie del mismo en prueba de su conformidad. ----------

Empresa Contratista

CO IN
del Ing. Carlos A. Perales. C
Cel.: (0981) 603 016

Fiscalizador de Obras.

ROLANDO A. TORALES
Sub Oficial Mayor P.S.
Fiscal de Obras