MITÃ, MITÃKUÑA
HA MITÃRUSU
Motenondeha
Ministerio de la
NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 082 /2020

En la ciudad de VILLA ELISA Dpto Central , en fecha 29 de Octubre del 2020 , siendo las 14:45 Horas, se procede a la verificación del móvil marca Isuzu D-MAX chapa BFF 334 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA N° 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **reparacion** , según nota de presupuesto N° 614/20, se retira con conformidad.----
---

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Richar Enriquez
Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A.

Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa