ANDE

INFORME MENSUAL – Servicios de Consultoría Ambiental

Nombre y Apellido del Contratado:	**María Betania Franco Alonso**
Dependencia en la cual presta servicios:	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
Informe correspondiente al mes de:	**JULIO 2023**

RUC:	4970680-2	**PERIODO DE CONTRATO:**	Noviembre 2021 – Febrero 2024
Factura:	**001-001-0000260**	**Fecha de factura:**	01.08.2023

<u>Informe de actividades/tareas realizadas por el consultor – JULIO 2023:</u>

- **Visita a la zona de obras** de futura SE VALENZUELA, a fin de verificar el avance de las mismas. Acompañamiento de Especialista Ambiental. Social y de Seguridad de la Contratista. **Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- **Revisión de Documentaciones relacionadas al Proyecto "Construcción e Interconexión de la Subestación e Interconexión Valenzuela 500 kV "**

  - Verificación de Informe Mensual Ambiental presentado por la Contratista, informes correspondientes a actividades de Subestación y Líneas de Transmisión; retorno con sugerencias.

  - Verificación de Cronograma de cumplimiento de actividades del Plan de Gestión Ambiental del proyecto.

- Reunión Informativa y presentación de actividades realizadas por parte de la Supervisión Ambiental correspondientes al primer semestre del 2023. Se contó con la presencia del Representante de Proyectos de FONPLATA.

- Reunión Informativa referente a temas socioambientales del nuevo trazado de las Líneas de Interconexión. Se contó con la presencia de representantes de la contratista y fiscalización de Líneas de Transmisión de la Gerencia Técnica.

- Elaboración del Reporte de Seguimiento Ambiental y Social (RESAS) correspondiente al Primer Semestre del 2023 en referencia al Contrato de Préstamo FONPLATA N° PAR-26/2018, capítulo VI. Aspectos Ambientales y Sociales de la Operación.

- Apoyo a la Supervisión ambiental de Obras – Sección Supervisión Ambiental: Actualización de Tablero General de Cumplimiento Ambiental de Obras.

---	---
Betania Franco Consultor Ambiental	Ing. Victor Medina GA/DSA

ANDE

INFORME MENSUAL – Servicios de Consultoría Ambiental

Nombre y Apellido del Contratado:	**María Betania Franco Alonso**
Dependencia en la cual presta servicios:	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
Informe correspondiente al mes de:	**Agosto 2023**

RUC:	4970680-2	**PERIODO DE CONTRATO:**	Noviembre 2021 – Febrero 2024
Factura:	**001-001-0000262**	**Fecha de factura:**	01.09.2023

<u>Informe de actividades/tareas realizadas por el consultor – AGOSTO 2023:</u>

- **Supervisión a la zona de obras** de futura SE VALENZUELA, a fin de verificar el avance de las mismas. Acompañamiento de Especialista Ambiental. Social y de Seguridad de la Contratista. **Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- **Supervisión en frente de trabajo correspondiente a la Entrada de la futura Línea de Interconexión en 500 kV Ayolas – Villa Hayes. Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- Recorrido por los caminos de acceso constituidos en la franja de servidumbre de los futuros trazados. Recopilación de información para elaboración del Reporte de Evaluación Ambiental y Social Inicial.

- **Revisión de Documentaciones relacionadas al Proyecto "Construcción e Interconexión de la Subestación e Interconexión Valenzuela 500 kV "**

  - Verificación de Informe Mensual Ambiental presentado por la Contratista, informes correspondientes a actividades de Subestación y Líneas de Transmisión; retorno con sugerencias.

  - Verificación de Cronograma de cumplimiento de actividades del Plan de Gestión Ambiental del proyecto.

  - Verificación y Aprobación del contenido de los Seminarios (Ambiental, Seguridad y Social) a realizarse dentro del marco del Programa de Educación ambiental al personal dirigido a obreros de Subestación y Líneas de Transmisión.

  - Verificación de información de trípticos y guion de spot radial (Líneas de Transmisión) dentro del marco del programa de Información Pública.

- Apoyo a la Supervisión ambiental de Obras – Sección Supervisión Ambiental: Actualización de Tablero General de Cumplimiento Ambiental de Obras.

---	---
Betania Franco Consultor Ambiental	Ing. Victor Medina GA/DSA

ANDE

INFORME MENSUAL – Servicios de Consultoría Ambiental

Nombre y Apellido del Contratado:	**María Betania Franco Alonso**
Dependencia en la cual presta servicios:	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
Informe correspondiente al mes de:	**Setiembre 2023**

RUC:	4970680-2	**PERIODO DE CONTRATO:**	Noviembre 2021 – Febrero 2024
Factura:	**001-001-0000263**	**Fecha de factura:**	04.10.2023

<u>Informe de actividades/tareas realizadas por el consultor –SETIEMBRE 2023:</u>

- **Supervisión a la zona de obras** de futura SE VALENZUELA, a fin de verificar el avance de las mismas. Acompañamiento de Especialista Ambiental. Social y de Seguridad de la Contratista. **Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- **Supervisión en frentes de trabajo correspondiente a los tramos de las futuras Líneas de Interconexión en 500 kV Ayolas – Villa Hayes y 220 kV Cnel. Oviedo – San Lorenzo.** Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.

- **Recorrido por tramos que constituyen la franja de servidumbre de los futuros trazados de Líneas.** Recopilación de información para elaboración del Reporte de Evaluación Ambiental y Social Inicial. Acompañamiento de la Especialista Ambiental de la Contratita y Fiscalización de la Gerencia Técnica.

- **Participación de Primer Seminario de Educación Ambiental enfocado a trabajadores de Líneas de Transmisión**.

- **Participación en Reunión con autoridades del Municipio de la ciudad de Itacurubí, de manera a contemplar actividades relacionadas con restauración de áreas de interés local y apoyo a la comunidad, dentro del Programa de Compensación Sociombiental.**

- **Verificación de Informes correspondientes al Inventario Forestal** y **Relevamiento de Fauna Silvestre** presentados por la contratista.

- **Revisión de Documentaciones relacionadas al Proyecto "Construcción e Interconexión de la Subestación e Interconexión Valenzuela 500 kV ":**

- Verificación de Informe Mensual Ambiental presentado por la Contratista, informes correspondientes a actividades de Subestación y Líneas de Transmisión; retorno con sugerencias.

- Verificación de Cronograma de cumplimiento de actividades del Plan de Gestión Ambiental del proyecto.

- Apoyo a la Supervisión ambiental de Obras – Sección Supervisión Ambiental: Actualización de Tablero General de Cumplimiento Ambiental de Obras.

---	---
Betania Franco	Ing. Victor Medina
Consultor Ambiental	GA/DSA

ANDE

INFORME MENSUAL – Servicios de Consultoría Ambiental

Nombre y Apellido del Contratado:	**María Betania Franco Alonso**
Dependencia en la cual presta servicios:	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
Informe correspondiente al mes de:	**Octubre 2023**

RUC:	4970680-2	**PERIODO DE CONTRATO:**	Noviembre 2021 – Febrero 2024
Factura:	**001-001-0000264**	**Fecha de factura:**	03.11.2023

<u>Informe de actividades/tareas realizadas por el consultor – OCTUBRE 2023:</u>

- **Supervisión a la zona de obras de futura SE VALENZUELA**, a fin de verificar el avance de las mismas. Acompañamiento de Especialista Ambiental. Social y de Seguridad de la Contratista. **Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- **Supervisión en frentes de trabajo correspondiente a los tramos de las futuras Líneas de Interconexión** en 500 kV Ayolas – Villa Hayes y 220 kV Cnel. Oviedo – San Lorenzo. **Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- **Elaboración de Informe requerido por FONPLATA referente a información sociombiental actual de la obra.**

- **Verificación de materiales (power point y trípticos) para presentación en 2do seminario de Educación Ambiental dirigido a personal de Líneas de Transmisión de la contratista.**

- **Verificación de documentaciones de Especialistas presentados para el Lote 2 de la LPI 1561 - LT 66kV San José de los Arroyos - Valenzuela.**

- **Revisión de Documentaciones relacionadas al Proyecto "Construcción e Interconexión de la Subestación e Interconexión Valenzuela 500 kV ":**

- Verificación de Informe Mensual Ambiental presentado por la Contratista, informes correspondientes a actividades de Subestación y Líneas de Transmisión; retorno con sugerencias.

---	---
Betania Franco Consultor Ambiental	Ing. Victor Medina GA/DSA

ANDE

INFORME MENSUAL – Servicios de Consultoría Ambiental

Nombre y Apellido del Contratado:	**María Betania Franco Alonso**
Dependencia en la cual presta servicios:	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
Informe correspondiente al mes de:	**Noviembre 2023**

RUC:	4970680-2	**PERIODO DE CONTRATO:**	Noviembre 2021 – Febrero 2024
Factura:	**001-001-0000267**	**Fecha de factura:**	04.12.2023

Informe de actividades/tareas realizadas por el consultor – NOVIEMBRE 2023:

Lote 1:

- **Supervisión a la zona de obras de futura SE VALENZUELA**, a fin de verificar el avance de las mismas. Acompañamiento de Especialista Ambiental. Social y de Seguridad de la Contratista. **Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- **Supervisión en frentes de trabajo correspondiente a los tramos de las futuras Líneas de Interconexión** en 500 kV Ayolas – Villa Hayes y 220 kV Cnel. Oviedo – San Lorenzo. **Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- Verificación de Informe Mensual Ambiental presentado por la Contratista, informes correspondientes a actividades de Subestación y Líneas de Transmisión; retorno con sugerencias.

Lote 2:

- **Visita de campo al predio correspondiente a la futura Subestación San José de los Arroyos y tramos del Trazado de la LT.** Verificación del Área de Influencia directa e indirecta, recolección de datos para elaboración del REAS (Reporte de Evaluación Ambiental y Social Inicial).

- Reunión Informativa y **firma del Acta de Inicio Ambiental en sede Boggiani**, en referencia al proyecto de la futura Subestación San José de los Arroyos. Participación del especialista ambiental y la fiscalización ambiental de la Gerencia Técnica.

- Verificación de documentaciones presentadas por Especialista Ambiental de la Subestación:

  - **Plan de Implementación Ambiental y Social**

- **Plan de Manejo de Residuos**
- **Plan de Salud y Seguridad**

- **Elaboración de Informe requerido por FONPLATA referente a información sociombiental actual de la obra.**

---	---
Betania Franco	Ing. Victor Medina
Consultor Ambiental	GA/DSA

ANDE

INFORME MENSUAL – Servicios de Consultoría Ambiental

Nombre y Apellido del Contratado:	**María Betania Franco Alonso**
Dependencia en la cual presta servicios:	Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental
Informe correspondiente al mes de:	**Diciembre 2023**

RUC:	4970680-2	**PERIODO DE CONTRATO:**	Noviembre 2021 – Febrero 2024
Factura:	**001-001-0000270**	**Fecha de factura:**	31.12.2023

<u>Informe de actividades/tareas realizadas por el consultor – DICIEMBRE 2023:</u>

Lote 1:

- **Supervisión a la zona de obras de futura SE VALENZUELA**, a fin de verificar el avance de las mismas. **Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- **Supervisión en frentes de trabajo correspondiente a los tramos de las futuras Líneas de Interconexión en 500 kV y 220 kV. Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la supervisión.**

- Verificación de Informe Mensual Ambiental presentado por la Contratista, informes correspondientes a actividades de Subestación y Líneas de Transmisión; retorno con sugerencias.

Lote 2:

- **Visita de campo al predio correspondiente a la futura Subestación San José de los Arroyos. Elaboración del Informe Técnico Ambiental correspondiente a la visita.**

- Elaboración del REAS (Reporte de Evaluación Ambiental y Social Inicial)

- Segunda Revisión de documentaciones presentadas por Especialista Ambiental de la Subestación:

  - **Plan de Implementación Ambiental y Social**
  - **Plan de Manejo de Residuos**
  - **Plan de Salud y Seguridad**

---	---
Betania Franco	Ing. Victor Medina
Consultor Ambiental	GA/DSA