NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 126

CHASIS: 93XLNKB8TGCF20290 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ424

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 9/04/2021

217

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe. (PRESUPUESTO ADICIONAL)

- MODULO CENTRAL DE ABS

Asesor de Servicios

Asesor de Servicios

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipón Automotores S.A.

Sr. Diomicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 9 de Abril de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características: (PRESUPUESTO ADICIONAL)

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	TRITON	EAJ424 277

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	MODULO CENTRAL DE ABS

Asesor de Servicios
Freddy Gimenez

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor