DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ENTREGA DE VEHÍCULO

FT1=4274.
FT2=3652.
FT3=126

FT6
N° 3977

Fecha: 22/10/2020

A través de la presente se deja constancia de entrega del vehículo Marca: Mit. L200 Chapa N°: BHO630 N° Orden: 825 al servicio de DIGEAF ,con los siguientes detalles de:

Combustible	
Reserva	✓
1/4	
1/2	
3/4	
Lleno	

Accesorios	
Rueda de Auxilio	✓
Llave de Rueda	✓
Gato Hidráulico	–
Juego de Herramientas	✓
Matafuego	✓
Baliza	
Cuerda de Remolque	

Documentaciones	
Protocolo	–
Libro de Registro	–
R.A.S.P.N°	–
Logotipo	–

Kilometraje 213967

JEFE DE TRANSPORTE Y TALLERES Y FISCALIZADOR

Firma y Sello: ..... Firma y Sello: .....

Aclaración: Sr. Dionicio Arévalos Jefe del Dpto. de Transporte y Taller SENACSA

Aclaración: Sr. Alcides Domecq C. Fiscalizador del Parque Automotor

RESPONSABLE Y/O CONDUCTOR DEL VEHICULO

Firma y Aclaración: .....

C.I.N°: 3.517.854

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ORIGINAL: DIVISIÓN LEGAJOS Y DOCUMENTACIONES
DUPLICADO: RESPONSABLE DEL VEHICULO
TRIPLICADO: DPTO. FISCALIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

Impreso en Coordinación de Impresiones
Dpto. de Producción Digital y Diseño Gráfico

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 15 de octubre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	BHO630 225

Por los siguientes trabajos realizados (PRESUPUESTO ADICIONAL)

Cantidad	Descripción del trabajo
4	Líquido refrigerante

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL