HIZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zavattiero

INFORME TECNICO N° 51281

Fecha: Asunción, 24 de NOVIEMBRE de 2022

Señores: MITIC — R.U.C.: 900105.217-3

Dirección: [illegible] 1175 — Teléf.: 217-9[illegible]

Responsable:

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
[illegible]	[illegible]		5.1.1. Mant. y Reparación - Limpieza de [illegible]
	[illegible]		5.1.2. Mant. y Reparación - Limpieza de [illegible]
			5.1.3. Mant. y Reparación - Limpieza de [illegible] - [illegible]
			5.1.4. Mant. y Reparación - Limpieza de [illegible]
			5.1.5. Mant. y Reparación - Puesta en funcionamiento del equipo
			5.1.6. Mant. y Reparación - Revisión [illegible]
			5.1.8. Mant. y Reparación - Revisión y [illegible] de [illegible] del [illegible]
			5.1.10. Mant. y Reparación - Detección e [illegible] de gas y Soldadura de [illegible]
			5.1.13. Mant. y Reparación - Revisión y carga de gas refrigerante

Firma Técnico

HIZ INGENIERIA

Conforme Cliente
Perla Bogado
Jefe de Servicios Generales
DGAF - MITIC

José Ra[illegible]

Francisco Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 : (0981) 969.752: choltzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay